

Etat des lieux écologique des seuils 5 et 6 (SMAVD) - Pertuis et Le Puy-Sainte-Réparade - 2016

[Voir la fiche d'origine](#)

Évaluation de la donnée : aucune évaluation

Thèmes Inspire associés :

Mots-clé associés :

2016 - faune - flore - seuil

RÉSUMÉ

Inventaires réalisés dans le cadre de l'étude préliminaire de description des enjeux environnementaux du site des seuils 5 et 6. Ces seuils font l'objet de travaux de réfection pour éviter leur rupture en cas de crues.

Données topographiques :

- Plan de récolement des seuils 5 et 6 - [Voir la fiche d'information](#)

Les données de l'état des lieux écologique des seuils 5 et 6 :

- Les habitats naturels - [Voir la fiche d'information](#)
- Les habitats d'espèces patrimoniales - [Voir la fiche d'information](#)
- La flore patrimoniale - [Voir la fiche d'information](#)
- La flore invasive - [Voir la fiche d'information](#)
- La faune (avifaune, herpétofaune, entomofaune et les mammifères) - [Voir la fiche d'information](#)

HISTORIQUE DE LA DONNÉE

Date de création : 01/01/2016

Date de modification : -

Contexte de collecte :

Étude réalisée par les bureaux d'étude Artelia, Naturalia et la Maison Régionale de l'Eau (MRE)

CONTACTS

Propriétaire :

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD
2, rue Mistral
13370 Mallemort
France
observatoire@smavd.org

COMMENTAIRES

Il n'existe aucun commentaire pour cette fiche pour le moment.