



Etat des lieux écologique des seuils 5 et 6 (SMAVD) - Pertuis et Le Puy-Sainte-Réparate - 2016

[Voir la fiche d'origine](#)

Résumé

Inventaires réalisés dans le cadre de l'étude préliminaire de description des enjeux environnementaux du site des seuils 5 et 6. Ces seuils font l'objet de travaux de réfection pour éviter leur rupture en cas de crues.

Données topographiques :

- Plan de récolement des seuils 5 et 6 - [Voir la fiche d'information](#)

Les données de l'état des lieux écologique des seuils 5 et 6 :

- Les habitats naturels - [Voir la fiche d'information](#)
 - Les habitats d'espèces patrimoniales - [Voir la fiche d'information](#)
 - La flore patrimoniale - [Voir la fiche d'information](#)
 - La flore invasive - [Voir la fiche d'information](#)
 - La faune (avifaune, herpétofaune, entomofaune et les mammifères) - [Voir la fiche d'information](#)
-

Informations techniques

Propriétaire : Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD

Type : Données raster

Nom de la couche : n.c.

Nombre d'entités : 0

Type de géométrie : n.c.

Résolution : n.c.

Échelle : 0

Format de référence : 0

Système de coordonnées : n.c.

Encodage des caractères : n.c.

Contexte de collecte : Étude réalisée par les bureaux d'étude Artelia, Naturalia et la Maison Régionale de l'Eau (MRE)

Méthode de collecte : n.c.

Qualité

aucune

Conditions d'accès et d'utilisation

aucune

Limitation

aucune

Contact (1)

Propriétaire

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Durance - SMAVD

observatoire@smavd.org

Tél. : +33 4 90 59 48 58

Tél. : +33 4 90 59 42 00

190, rue Mistral
13370 Mallemort
France

Attributs