

# Pollueurs payant une redevance - Serre-Ponçon à Avignon - 2015

[Voir la fiche d'origine](#)

## Thèmes Inspire associés :

Lieux de production et sites industriels

## Mots-clé associés :

Lieux de production et sites industriels 2015 - nappe alluviale - pollueur

## RÉSUMÉ

Identification des pollueurs payant une redevance de pollution.

[Retour à la liste des données utilisées dans le cadre de l'étude de diagnostic exploratoire sur la nappe alluviale de la Durance.](#)

---

## HISTORIQUE DE LA DONNÉE

Date de création : -

Date de modification : -

### Contexte de collecte :

Donnée utilisée dans le cadre du diagnostic sur la nappe alluviale de Durance réalisé par le groupement BRLi/HYDROFIS en 2014 pour le compte du SMAVD.

### Méthode de collecte :

Donnée provenant du bureau d'études BRL ingénierie et Hydrofis pour le SMAVD.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Type : Données vecteur

Nom de la couche : redevances\_pollueurs

Nombre d'entités : 39

Type de géométrie : Point

**Résolution** : non renseigné**Échelle** : non renseigné**Format de référence** : shp**Système de coordonnées** : RGF93 / Lambert-93**Encodage des caractères** : non renseigné

## ATTRIBUTS (30)

Nom	Alias	Type	Description	Lg
Site_indus		number		
X		char		
Y		char		
CodeCommun		number		
Commune		char		
Test_commu		number		
Commune_cr		char		
Année		number		
Code_Dépar		char		
Nom_Site_i		char		
SIRET_Site		char		
Code_activ		char		
libellé_ac		char		
Code_ouvra		char		
10__Milie		number		
nom_ouvrag		char		
X_rej		number		
Y_rej		number		
Code_Commu		char		
XY_rejet_d		char		
XY_rejet_1		char		
SOMME_tout		number		
SommeDeQua		number		
SommeDeQ_1		number		
SommeDeQ_2		number		
SommeDeQ_3		number		
SommeDeQ_4		number		
SommeDeQ_5		number		
SommeDeQ_6		number		
SommeDeQ_7		number		